

## ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

---



**KÄLLSERÖD 1:22**  
**KÄLLSERÖD 141, 463 93 VÄSTERLANDA**



Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt. För att uppfylla en del av din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att du kontaktar Sustera för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot dig. Observera att en köpargenomgång skall utföras senast 6 månader från det att säljaren låtit besiktiga sin fastighet.

---

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| UPPDRAGSINFORMATION                     | SID 3 |
| HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR             | SID 4 |
| FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BYGGNADSBESKRIVNING | SID 5 |
| BESIKTNING - NOTERINGAR                 | SID 6 |
| RISKANALYS                              | SID 9 |
| FORTSATT TEKNISK UTREDNING              | SID 9 |

BILAGA I: Allmänna villkor överlåtelsebesiktning

BILAGA II: Liten Byggordbok

BILAGA III: Teknisk medellivslängd för byggnadsdelar och byggkonstruktion.

## UPPDRAGSINFORMATION

---

### FASTIGHET

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fastighetsbeteckning: | Källseröd 1:22 |
| Adress:               | Källseröd 141  |
| Postnummer:           | 463 93         |
| Ort:                  | Västerlanda    |
| Kommun:               | Lilla Edet     |
| Fastighetsägare:      | Martin Thorén  |

### UPPDRAG

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beställare:                                 | Martin Thorén                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uppdragsnummer:                             | 72979                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Besiktningsman:                             | Richard Gustavsson Djerf                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-post:                                     | kundservice@fuktochbyggkonsult.se                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besiktningsdag:                             | 2024-08-09                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Närvarande:                                 | Martin Thorén, fastighetsägare<br>Richard Gustavsson Djerf, Fukt och Byggkonsult AB                                                                                                                                                                                   |
| Besiktningsens genomförande och omfattning: | Innan besiktningen överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. En genomgång av denna uppdragsbekräftelse samt dess villkor gjordes innan påbörjad överlåtelsebesiktning.<br>Huvudbyggnad + vidbyggd del av hus såsom carport, förråd eller garage omfattas. |

## HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Nedan noteras de handlingar samt upplysningar som uppdragsgivaren överlämnat innan påbörjad överlåtelsebesiktning.

### FASTIGHET

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillhandahållna handlingar:        | Kvalitetsdokument våtrumsentreprenad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Information från uppdragsgivaren:  | <p>Här noteras de uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren, fastighetsägaren eller dess ombud. Notera att besiktningsmannen ej kontrollerat dessa uppgifter. Renoveringar och underhåll är utförda enligt:</p> <p>Fastigheten har varit i nuvarande ägo sedan 2016.</p> <p>Följande renoveringar och förändringar har utförts sedan förvärvet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taket renoverades med ny takduk samt ny taksarg 2018.</li><li>• 2018 inträffade en vattenskada, vilket medförde att husdelen som inrymmer sovrummen och badrummet renoverades. Befintlig golvkonstruktion revs ut och ersattes med EPS betong och golvvärme. I samband med renoveringen byttes vattenrör och avloppsrör.</li><li>• Viss renovering av köket i samband med vattenskadan.</li><li>• Ny el i badrummet i samband med renoveringen.</li><li>• Ytskikten i vardagsrummet renoverades 2020.</li><li>• Altanen byggdes 2019.</li></ul> |
| Förvärv:                           | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Upplysningar om fel i fastigheten: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Det finns en del småsprickor i stenfasaden som fanns vid förvärvet. Har varit oförändrade sedan dess.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muntliga uppgifter:                | <p>Besiktningsmannen har för avsikt att redovisa muntliga uppgifter som är av betydelse. Om ni som uppdragsgivare anser att det saknas viktig information som diskuterats muntligt uppmanar vi er att snarast, dock senast inom sju (7) dagar från besiktningsstillfället, kontakta besiktningsmannen om eventuella ändringar/tillägg i besiktningsutlåtandet.</p> <p>Besiktningsmannen kan ej hållas ansvarig för sådan information som därmed kan ha utelämnats i besiktningsutlåtandet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BYGGNADSBESKRIVNING

## FASTIGHET

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förutsättningar vid besiktningen: | <p>Fuktmätningar med ingrepp har inte utförts i fastigheten och dess konstruktioner.</p> <p>Vid besiktningstillfället var byggnaden möblerad.</p> <p>Möbler och lösöre som försvårar eller förhindrar besiktning flyttas ej. Det ingår ej att besiktningsmannen flyttar på exempelvis sängar, bokhyllor, mattor, badkarsfronter etc.</p> <p>I köparens undersökningsplikt ingår bakomliggande ytor. För utrymmen, ytor och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.</p> <p>Notering "Inget att notera" innebär att besiktningsmannen bedömer att det inte finns några fel eller brister i utrymmet eller byggnadsdelen. I de fall besiktningsmannen bedömer ett utrymme, en byggnadsdel eller en yta som ej besiktningsbar har besiktningsmannen inget ansvar.</p> |
| Väderlek:                         | Klart och ca 20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Byggnadstyp:                      | <p>1-plans hus.</p> <p>Låglutande tak med taktäckning av takduk.</p> <p>Murad stenfasad med träpartier.</p> <p>Isolerglasfönster.</p> <p>Uppvärmning med luft/vattenvärmepump via radiatorer samt golvvärme.</p> <p>Självdraagsventilation.</p> <p>Grundlagt på betongplatta.</p> <p>Stomme av lättbetong.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Byggnadsår:                       | 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ombyggnadsår:                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## BESIKTNING - NOTERINGAR

### HUVUDBYGGNAD - UTVÄNDIGT

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tak.     | <p>Taket kunde beträdas och besiktigades i sin helhet.</p> <p>Taktäckningen består av takduk som ligger på ett underlagstak av råspont.</p> <p>Takduken är i bra skick generellt. Utförandet bedöms bra.</p> <p>Vid samtliga takgenomföringar ser det bra ut.</p> <p>Takbrunnarna har sil. Det är viktigt att hålla takbrunnarna rena från löv och skräp.</p> <div data-bbox="555 685 1318 1252"></div> |
| Stuprör: | <p>Stuprören är anslutna till markledning. Lövsilar finns ej, men finns i takbrunnarna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vind:    | <p>Det finns en lucka till vindsutrymmet vid takfoten. Utrymmet är dock inte krypbart. Vindsutrymmet kunde besiktigas i mindre omfattning från luckan.</p> <p>Av det lilla man kan se från luckan ser det bra relativt bra ut. Råsponten i underlagstaket har dock några mindre missfärgningar intill murstocken.</p> <div data-bbox="555 1581 1318 1865"></div>                                       |
| Dörrar:  | <p>Altandörren har lite färgsläpp vilket medför ett visst underhållsbehov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fönster:           | Några av fönstren är i behov av målning då små färgsläpp förekommer.<br>                                                                                                                                                        |
| Fasad:             | Stenfasaden är i relativt bra skick generellt. Det förekommer dock en del småsprickor, vilket inte är ovanligt. Det går inte att bedöma orsaken till sprickor vid en besiktning. En sådan bedömning utförs över längre tid.<br> |
| Sockel / Grundmur: | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Markförhållanden:  | Växter finns i anslutning till huset, vilket bör undvikas.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## HUVUDBYGGNAD - INVÄNDIGT

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt: | Skador som bedöms orsakade av normalt slitage eller estetiska och åldersrelaterade brister på inredning och ytskikt noteras inte.<br><br>Huset är grundlagt med betongplatta på mark. På betongplattan ligger äldre isolerade golv som är av träkonstruktion i vardagsrumsdelen. Vid tiden då huset byggdes fukt- och värmeisolerades vanligtvis inte betongplattan undertill. Detta medför att det sker en naturlig fuktvandring från marken via betongplattan till de konstruktioner som ligger på densamma, vilka därav befinner sig i en miljö med risk för förhöjda fuktnivåer. Förhöjd fukt över längre tid kan orsaka tillväxt av mikroorganismer, som i sin tur kan avge avvikande lukt. Det förekommer ibland även rötskyddsbehandlat virke som kan bidra till avvikande lukt i konstruktion och boendemiljö. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENTRÉPLAN

|             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entréhall:  | I entréhallen finns husets elcentral. Elcentralen saknar gruppförteckning, men är uppmärkt. Jordfelsbrytare finns ej. Jordade eluttag har funktionskontrollerats stickprovvis i huset, utan avvikelser. |
| Toalett:    | Inget att notera.<br>Vid fuktindikeringen som utfördes noterades inga avvikelser.                                                                                                                       |
| Vardagsrum: | Inget att notera.                                                                                                                                                                                       |
| Kontor:     | Inget att notera.                                                                                                                                                                                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matplats:   | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kök:        | <p>Läckageskydd finns under diskmaskinen men inte under kyl/frys och inte i diskbänksskåpet. Läckageskydd rekommenderas av försäkringsbolag och nuvarande branschregler eftersom kök statistiskt sett ofta drabbas av vattenskador.</p> <p>Vid fuktindikering som utfördes noterades inga avvikelser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tvättstuga: | <p>Tvättstugan har ytskikt av klinker på betongplattan. Eventuellt tätskikt under klinkerplattorna är av okänt fabrikat och utförande. Utförandet är äldre.</p> <p>Golvbrunnarna är av äldre konstruktion och standard.</p> <p>Duschkabinen och tvättmaskinens avlopp leds till golvbrunnarna via rör.</p> <p>Vid fuktindikering som utfördes noterades inga avvikelser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bastu:      | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pannrum:    | <p>I utrymmet finns värmepumpen samt hydrofortanken och vattenpumpen.</p> <p>Äldre golvbrunn av gjutjärn finns för evakuering av ett eventuellt läckage.</p> <p>Undercentralen har gruppförteckning. Jordfelsbrytare finns ej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hall:       | I hallen finns fördelningscentralen för golvvärmen. Inbyggnadsskåpet är vattensäkert och har dränage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sovrum 1:   | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sovrum 2:   | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sovrum 3:   | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sovrum 4:   | Inget att notera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Badrum:     | <p>Våtutrymmet har ytskikt av kakel och klinker. Tätskiktet är foliebaserat enligt kvalitetsdokumentet.</p> <p>Golvbrunnen i duschen och golvbrunnen under badkaret är av fabrikatet Purus. Golvbrunnarna är typgodkända. Tätskiktet ansluter korrekt och klämringen sitter som den skall i båda golvbrunnarna. Fallet mot golvbrunnen i duschen kontrollerades med kula och genom provspolning och bedömdes acceptabelt.</p> <p>Klinkerramen vid golvbrunnen under badkaret är lite ocentrerad, men vattenlåset går att få upp, Inga rörgenomföringar förekommer i golvet, vilket är bra.</p> <p>Fuktindikering utfördes där så är relevant, utan avvikelser.</p> <div data-bbox="555 1776 1319 2060">  </div> |

## RISKANALYS

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Underhållsbehov: | Träkonstruktioner (fönster etc.) i behov av underhåll riskerar på grund av sämre vattenavstötande förmåga att få fuktskador.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grundläggning:   | Betongplatta på mark med ovanliggande trägolv som är isolerat är en känd så kallad riskkonstruktion. På grund av tillskjutande markfukt kan fuktigheten bli för hög. Förhöjd fukt över längre tid kan orsaka tillväxt av mikroorganismer, som i sin tur kan avge avvikande lukt. Det förekommer ibland även rötskyddsbehandlat virke som kan bidra till avvikande lukt i konstruktion och boendemiljö. |

## FORTSATT TEKNISK UTREDNING

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen och förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Richard Gustavsson Djerf

2024-08-09  
Fukt och Byggkonsult AB

# BILAGA I

## ALLMÄNNA VILLKOR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

### BEGREPP

*Uppdragsgivare:* avser den part som signerat uppdragsbekaäftelsen och som på vars uppdrag överlåtelsebesiktningen utförts.

*Besiktningsman:* även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen ska, i tillämpliga delar, inkluderas av begreppet.

*Fastighet:* avser den del av fastigheten som omfattas av överlåtelsebesiktningen.

*Fel i fastighet:* en avvikelse som innebär att besiktigad fastighet avviker från vad en köpare av fastigheten med fog kunnat förutsätta vid köpet, om köpet realiserades vid tiden för överlåtelsebesiktningen.

### SYFTE OCH ÄNDAMÅL MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Det avtalade ändamålet och syftet med att genomföra en överlåtelsebesiktning är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggnadsteknisk okulär besiktning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om byggnadens fysiska skick vid besiktningsstillfället. Resultatet av denna byggnadstekniska besiktning redovisas på så sätt att besiktningsmannen upprättat ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i ett besiktningsutlåtande ges redan före en fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att bedöma byggnadens verkliga skick och den förväntan en köpare kan ha på byggnaden. Besiktningsutlåtandet kan utgöra underlag för en dolda fel försäkring samt ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet.

Överlåtelsebesiktningen utgör en del av, men ersätter inte köparens undersökningsplikt enligt 4 kapitlet 19 § 2 stycket jordabalken (1970:994). Även sådana delar av fastigheten som inte besiktigats av någon anledning eller inte ingår i besiktningsmannens uppdrag, ingår i köparens kvarstående undersökningsplikt.

### OMFATTNING

Överlåtelsebesiktningen är okulär och omfattar endast de delar som anges i uppdragsbekaäftelsen. Om inte annat anges ingår dock alltid fastighetens huvudbyggnad tillsammans med vidbyggd del av hus såsom carport, förråd eller garage. Eventuella andra sekundära byggnader (såsom garage, gästhus etc.) ingår endast om detta anges i uppdragsbekaäftelsen.

Överlåtelsebesiktningen omfattar undersökning av synliga ytor i alla åtkomliga utrymmen. Överlåtelsebesiktningen omfattar också tak, fasader och mark i den mån marken anses ha byggnadsteknisk betydelse. Med åtkomliga utrymmen avses samtliga sådana utrymmen som kan granskas exempelvis via dörrar, öppningar, inspektionsluckor eller dylikt. Inspektionsluckor ska påvisas av uppdragsgivare eller ägare.

Undanflyttning av vitvaror samt lösöre såsom till exempel sängar, soffor, bokhyllor, mattor ingår inte i besiktningen. Ej heller ingår det att flytta på badkar eller att demontera badkarsfront eller liknande. För att en vind ska anses vara tillgänglig ska det finnas språngbrädor eller likvärdigt. Utvändig besiktning sker från mark eller från övriga åtkomliga ytor såsom altan, balkong etc. Yttertak besiktigas normalt från mark, stegen, taklucka eller gångbryggor i den mån sådana finns. Yttertaget beträds inte om säkerheten ifrågasatts av besiktningsmannen. Eventuella stegar ska tillhandahållas av uppdragsgivare eller ägare.

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom exempelvis mekanisk ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, sanitet, pool med tillhörande utrustning, maskinell utrustning, rökgångar, eldstäder, energideklaration etc. Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaden omfattas dock inte och inte heller stödmurar, staket, altan, terrass, uterum etc. om inte annat anges i besiktningsutlåtandet.

I överlåtelsebesiktningen ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning.

I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler, fortsatt teknisk utredning eller värdering.

För delar av fastigheten som inte omfattas av överlåtelsebesiktningen har besiktningsföretaget inget ansvar.

## GENOMFÖRANDE

Innan överlåtelsebesiktningen påbörjas skickar eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till den som beställt överlåtelsebesiktningen.

Före besiktningens start går besiktningsmannen igenom uppdragsbekräftelsen med uppdragsgivaren så att några oklarheter om överlåtelsebesiktningens omfattning inte föreligger. Besiktningsuppdraget utförs på samma sätt och med samma metod oavsett om köpare eller säljare är uppdragsgivare.

Överlåtelsebesiktningen består av fyra delar vilka förklaras nedan. Besiktningsmannen redovisar sedan resultatet i ett besiktningsutlåtande. I besiktningsutlåtandet redovisas sådan information om byggnadens fysiska skick vid besiktningstillfället som är av väsentlig betydelse för uppdragsgivaren att känna till. Uppdragsgivaren skall förvissa sig om att besiktningsmannen i besiktningsutlåtandet antecknar uppgifter som lämnas under besiktningen. Däremot noteras inte skavanker, skador på grund av slitage och andra i sammanhanget obetydliga upplysningar.

För att överlåtelsebesiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall uppdragsgivaren se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege skall finnas tillgänglig. Efter det att besiktningsmannen överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas igenom av uppdragsgivaren.

### 1. *Handlingar och upplysningar*

Besiktningsmannen tar del av de handlingar och upplysningar som lämnats. Detta kan ske vid påbörjande av eller i samband med överlåtelsebesiktningen. Tillhandahåller fastighetsägaren handlingar eller lämnar denne på annat sätt information rörande fastigheten eller byggnaden skall besiktningsmannen anteckna detta i besiktningsutlåtandet och låta informationen utgöra grund för besiktningen. Det åligger inte besiktningsmannen att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet.

### 2. *Okulär Besiktning*

Överlåtelsebesiktningen är en okulär besiktning och innebär att besiktningsmannen undersöker alla åtkomliga utrymmen. Överlåtelsebesiktningen omfattar också tak, fasader och mark i den mån marken anses ha byggnadsteknisk betydelse. Med åtkomliga utrymmen avses samtliga utrymmen som kan granskas exempelvis via dörrar, öppningar, inspektionsluckor eller dylikt. Dessutom omfattas alla utrymmen som är krypbara. Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid tillfället för besiktningen. Om besiktningsmannen av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet. Även om ett utrymme eller en yta inte besiktats ingår det ändå i köparens undersökningsplikt.

### 3. *Risakanalys*

Bedömer besiktningsmannen att det finns en substantiell risk för att byggnaden har andra väsentliga brister än de som identifierats vid den okulära besiktningen ska besiktningsmannen anteckna det i en riskanalys. Till grund för riskanalysen har besiktningsmannen att beakta den information som framkommit genom handlingarna, fastighetsägarens upplysningar, den okulära besiktningen, den normala beskaffenheten hos jämförbara fastigheter samt omständigheterna vid besiktningen. När påtaglig risk för väsentligt fel antecknas i besiktningsutlåtandet ska besiktningsmannen lämna en motivering.

### 4. *Fortsatt teknisk utredning*

Besiktningsmannen kan rekommendera fortsatt teknisk utredning vad gäller omständighet som inte kunnat utredas i den okulära besiktningen. Om besiktningsmannen, i riskanalysen, finner påtaglig risk för väsentligt fel föreslår besiktningsmannen inte fortsatt teknisk utredning. Fortsatt teknisk utredning kan beställas för att klarlägga misstänkta fel, skador eller brister som noterats i besiktningsutlåtandet. Fortsatt teknisk utredning är inte en del av överlåtelsebesiktningen utan det är upp till uppdragsgivaren och besiktningsmannen att i samförstånd enas om att besiktningsmannen i det aktuella fallet ska verkställa den fortsatta tekniska utredningen. Fortsatt teknisk utredning förutsätter även fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

## BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Besiktningsutlåtandet innehåller all den samlade informationen om den besiktigade fastighetens fysiska skick vid tidpunkten för besiktningstillfället. Besiktningsmannen skall i besiktningsutlåtandet redogöra för identifierade fel och brister som påträffats vid den okulära överlåtelsebesiktningen och som anses ha någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Skavanker, skador på grund av slitage och förhållanden som inte har betydelse för fastighetens goda bestånd antecknas normalt inte. Vid utförandet av överlåtelsebesiktningen tar besiktningsmannen hänsyn till fastighetens ålder, normalt skick hos jämförbara fastigheter samt rådande omständigheter vid besiktningstillfället.

Uppdragsgivaren bör normalt räkna med att ju äldre en fastighet är desto större anledning att tro att det finns fel och att slitaget är större än i en nyare fastighet.

Efter det att besiktningsmannen överlämnat besiktningsutlåtandet ska det noggrant läsas igenom av uppdragsgivaren. Anser uppdragsgivaren att det saknas uppgift som besiktningsmannen lämnat muntligen vid överlåtelsebesiktningen, skall uppdragsgivaren snarast men dock senast inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Lämnas inte något sådant meddelande inom ovan angiven tid kan besiktningsmannen inte göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. Uppgifter som lämnats under besiktningen men som inte antecknats i besiktningsutlåtandet kan inte läggas till grund för ställningstagande eller förväntan om byggnadens befintliga skick och inte heller läggas till grund för bedömning av åtgärdsbehov.

Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämrats under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Påtalade risker, kända fel eller symptom på fel som noteras i besiktningsutlåtandet kan köpare vid senare tillfälle normalt inte åberopa som så kallade dolda fel mot säljaren. Genom överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen, klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de eventuella risker, symptom och/eller fel som redovisats.

I samband med en fastighetsöverlåtelse och överlämnande av besiktningsutlåtandet till köpare, innebär det inte att säljaren lämnar en garanti eller utfästelse att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår i besiktningsutlåtandet. Eventuella garantier och annan viktig information om fastigheten som säljaren lämnar under besiktningstillfället bör även föras med i köpekontraktet.

### **TILLÄGGSUPPDRAG**

Uppdragsgivaren och besiktningsföretaget kan träffa avtal om tilläggsuppdrag. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen men kan utföras i samband med denna.

De överenskomna tilläggsuppdragens omfattning anges i överlåtelsebesiktningens uppdragsbekräftelse eller i en separat uppdragsbekräftelse. Resultatet av ett tilläggsuppdrag redovisas i ett särskilt utlåtande eller under egen rubrik i utlåtandet för överlåtelsebesiktningen.

För tilläggsuppdrag som beställs av uppdragsgivaren och utförs i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

Tilläggsuppdrag förutsätter att fastighetsägaren gett sitt medgivande.

### **ANSVARSBEGRÄNSNING**

Det åligger inte besiktningsmannen att verifiera autenticiteten i de dokument och de uppgifter om fastigheten som tillhandahålls i samband med genomförandet av en överlåtelsebesiktning.

Om ekonomisk skada orsakats p.g.a. besiktningsmannens vårdslöshet vid besiktningen, är besiktningsmannen skyldig att ersätta den skada som hen orsakat vid utförandet av överlåtelsebesiktningen.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp.

- a) Den nedsättning av köpeskillingen i fastighetstransaktionen som sker om besiktningsmannen lämnat felaktig eller bristfällig information i besiktningsutlåtandet.
- b) Nödvändig lägre kostnad för avhjälpande. Varvid avdrag ska ske för åldersslitage och för den standardförbättring som avhjälpandet medför.
- c) 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades. Besiktningsmannen ansvarar inte för skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp.

I de fall besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannen skall arkivera ett besiktningsutlåtande eller kopieringsbar kopia under den tvååriga ansvarstiden.

## **REKLAMATION OCH PRESKRIPTION**

Vill uppdragsgivaren åberopa att besiktningsmannens tjänst varit bristfällig, ska uppdragsgivaren skriftligen underrätta besiktningsföretaget om detta inom skälig tid efter det att uppdragsgivaren märkt eller borde ha märkt bristen. Reklamation får inte ske senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget har avslutats då besiktningsutlåtandet skickas till uppdragsgivaren. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad.

Uppdragsgivaren ska i reklamationen tydligt precisera i vilket avseende tjänsten varit bristfällig.

Reklamation ska ställas till besiktningsföretaget och inte mot någon enskild besiktningsman.

Utför besiktningsman en tilläggstjänst anses tilläggstjänsten och överlåtelsebesiktningen i ansvars hänseende vara ett och samma uppdrag.

## **FÖRSÄKRING**

Besiktningsman som utför överlåtelsebesiktning har tecknat konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

## **UPPDRAGSGIVARENS ANSVAR**

Uppdragsgivaren ska verka för ett tillhandahållande av viktiga dokument samt föra att säkerställa att fastigheten är i ett skick som möjliggör besiktning, enligt tidigare instruktioner, för att garantera besiktningens korrekthet.

Det är inte besiktningsmannens ansvar att säkerställa tillgången till de dokument och information om fastigheten som är nödvändiga för överlåtelsebesiktningen vid tidpunkten då besiktningen påbörjas.

Besiktningsmannen har inte ansvar för att samtliga delar av fastigheten är tillgängliga för granskning. För att besiktningen ska kunna genomföras korrekt bör dessa utrymmen vara lättillgängliga och inte blockerade av stora föremål. En lämplig stege bör finnas till hands.

Uppdragsgivaren bör omsorgsfullt granska besiktningsrapporten efter att ha tagit emot den och omedelbart rapportera eventuella felaktigheter eller brister till besiktningsmannen.

Det antas att byggnaden har adekvata anordningar för säker åtkomst till vind och tak inför uppdragets utförande. Besiktningsmannen har ingen skyldighet att utföra inspektioner som skulle kunna medföra en risk för personskada. Besiktningsmannen bestämmer självständigt vad som utgör en säker uppstigningsanordning och vad som anses vara en risk i samband med utförandet av uppdraget.

## **UPPHOVSRÄTT TILL BESIKTNINGSUTLÅTANDET**

Besiktningsmannen innehar upphovsrätten till besiktningsutlåtandet i dess helhet. Uppdragsgivaren får dock nyttja besiktningsutlåtandet för avtalat ändamål.

Uppdragsgivaren har ej rätt att överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätten till besiktningsutlåtandet utan uttryckligt medgivande från besiktningsmannen. Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Ansvar för denna besiktning är endast gällande mellan uppdragsgivare och besiktningsman.

Utan hinder får uppdragsgivare dock medge att säljaren får använda utlåtandet för att teckna en försäkring mot så kallade dolda fel.

Förvärvare av besiktningsutlåtandet har inte i något fall bättre rätt gentemot besiktningsföretaget än uppdragsgivaren.

Vid en överlåtelsebesiktning där säljaren är uppdragsgivare rekommenderas köparen att beställa en köpargenomgång innan köpet genomförs. Detta för att besiktningsmannens uppdrags- och ansvarsförhållande ska gälla även i förhållande till köparen.

## LITEN BYGGORDBOK

### **Asfaboard**

Porös, asfaltimpregnerad skiva.

### **Alkydoljefärg**

En "modernare" variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket.

### **Avloppsluftare**

Rör som går upp genom yttertak och som har till uppgift att ta in luft vid spolning i avlopp, så att vakuum inte uppstår i systemet.

### **Betong**

Blandning av cement (bindmedel) och grus, sten (ballast)

### **Blåbetong**

Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.

### **Brunröta**

Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsättes och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp.

### **Byggfukt**

Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden.

### **Bärläkt**

Virke som bär upp takpannor.

### **Båge**

Den del av ett fönster som är öppningsbar.

### **Cement**

Bindmedel i betong och putsbruk.

### **Cylinder**

Lås.

### **Dagvattenledning**

Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar.

### **Dränering**

System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar.

### **Dörrblad**

Den öppningsbara delen av en dörr.

### **Falsad plåt**

Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndscharvar.

### **Fotplåt**

Dropplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner i hängrännan.

### **Fuktskydd**

Skikt av vattentät massa, luftspaltbildande matta av HD-polyeten eller bitumenduk etc., som har till uppgift att förhindra fuktinträngning i konstruktion eller hindra avdunstning från mark i s.k. uteluftsventilerad kryppgrund.

### **Fuktkvot**

Förhållandet mellan vikten på fuktigt material och materialets torrsvikt. Anges i % eller kg/kg.

### **Foder**

Täckande listverk runt fönster eller dörr.

### **Grundmur**

Murverk runt uteluftsventilerad kryppgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar.

### **Hammarband**

Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar.

### **Hanbjälke**

Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. "kattvind").

### **Imma**

Se mätnadsånghalt.

### **Karm**

Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen.

### **Klinker**

Plattor av keramiskt material.

### **Klämring**

Ring m uppgift att hålla fast en plastmatta mot en

golvsbrunn, så att inget vatten kan tränga in mellan golvsbrunnen och mattan.

### **Limträ**

T ex balkar sammanlimmade av flertal trästavar. Är starkare än motsvarande dimension "vanligt" virke.

### **Mekanisk ventilation**

Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånluft och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften.

### **Mätnadsånghalt**

Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar).

### **Okulär**

Vad man kan se med ögat.

### **Plansteg**

De horisontella stegen i en trappa.

### **Relativ fuktighet**

Ånghalten i luft i % av mätnadsånghalten.

### **Radon**

Radongas avgår vid radioaktivt sönderfall av radium i mineralkornen i jorden eller berggrunden.

### **Revetering**

Puts på rörvassmatta, som beklädnad på hus med trästomme.

### **Självdraagsventilation**

Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler.

### **Sättsteg**

Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

### **Stödben**

Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot.

### **Svall**

Underlagstak av spontade bräder.

### **Trycke**

Dörr eller fönsterhandtag.

### **Takfot**

Där taket möter ytterväggen.

### **Taknock**

Översta delen av ett yttertak.

### **Underlagstak**

Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgöres ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie.

### **Underram**

Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag.

### **Överluft**

Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad.

### **Överram**

Den del av en takstol som underlagstaket vilar på.

TEKNISK MEDELLIVSLÄNGD FÖR BYGGNADSEDELAR OCH BYGGKONSTRUKTIONER

Vid köp av en fastighet bör man räkna med olika intervall för renovering och underhåll.  
Byggmaterial och konstruktioner har begränsad livslängd.  
Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.

|                                                                                                   |         |                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Takkonstruktioner</b>                                                                          |         | <b>Värmegolv</b>                                                                         |       |
| Takpapp låglutande/platta konstruktioner                                                          | 20 år   | Elvärmeslingor i golv                                                                    | 25 år |
| Gummiduk låglutande/platta konstruktioner                                                         | 30 år   | Elvärmeslingor i våtutrymme                                                              | 30 år |
| Takpapp under takpannor av betong, tegel                                                          | 30 år   | Vattenburna slingor i golv                                                               | 30 år |
| (Takpannor av betong/tegel)                                                                       | 30 år   |                                                                                          |       |
| Korrugerad takplåt med underliggande papp                                                         | 35 år   |                                                                                          |       |
| Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp                                               | 35 år   | <b>Våtutrymmen</b>                                                                       |       |
| Asbestcementskivor/eternitskivor,                                                                 | 30 år   | Plastmatta i våtrum                                                                      | 20 år |
| Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)                                                  | 35 år   | Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme                                                | 30 år |
| Hängrännor/stuprör                                                                                | 25 år   | Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet | 15 år |
| Skorsten (renovering/omurning skorstenstopp, tätning rökanaler)                                   | 40 år   | Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel                         |       |
| Nytt undertak - invändigt                                                                         | 40 år   | * utfört före 1995                                                                       | 20 år |
|                                                                                                   |         | * utfört efter 1995                                                                      | 30 år |
|                                                                                                   |         | Våtrumstapeter väggar                                                                    | 15 år |
| <b>Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor</b>                                                 |         |                                                                                          |       |
| Tätskikt (t ex asfaltbaserade tätskikt)                                                           | 35 år   | <b>Installationer för vatten, avlopp samt värme</b>                                      |       |
| Plåt                                                                                              | 35 år   | Avloppsledningar                                                                         | 50 år |
| Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt)                                                 | 50 år   | Värmeledningar kall-/varmvattenledningar                                                 | 50 år |
|                                                                                                   |         | Avloppstank                                                                              | 30 år |
| <b>Fasader</b>                                                                                    |         | Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)                                                  | 30 år |
| Träpanel (byte)                                                                                   | 40 år   | Badkar                                                                                   | 30 år |
| Träpanel (målning)                                                                                | 10 år   | Värmeväxlare                                                                             | 20 år |
| Tegel                                                                                             | Ej Byte |                                                                                          |       |
| Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)                                                      | 30 år   | <b>Elinstallationer</b>                                                                  |       |
| Asbestcementplattor (eternitplattor)                                                              | 30 år   | Kablar, centraler etc.                                                                   | 45 år |
|                                                                                                   |         |                                                                                          |       |
| <b>Fönster/dörrar</b>                                                                             |         | <b>Vitvaror</b>                                                                          |       |
| Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)                                                          | 25 år   | Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.                                               | 10 år |
| Byte fönster                                                                                      | 40 år   | Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp                                                       | 10 år |
| Byte dörrar (inne/ute)                                                                            | 35 år   |                                                                                          |       |
| Målning fönster/dörrar                                                                            | 10 år   | <b>Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner</b>          |       |
|                                                                                                   |         | T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl           | 20 år |
| <b>Dränering/utvändigt fuktskydd</b>                                                              |         | Luftvärmepump                                                                            | 8 år  |
| Dräneringsledning och utvändig vertikal (inklusive dagvattenledning i anslutning till drän.ledn.) | 25 år   |                                                                                          |       |
| Dagvattenledning utanför byggnaden                                                                | 50 år   | <b>Ventilation</b>                                                                       |       |
|                                                                                                   |         | Injustering av ventilationssystem                                                        | 5 år  |
| <b>Invändigt</b>                                                                                  |         | Byte av fläktmotor                                                                       | 15 år |
| Målning/tapetsering etc.                                                                          | 10 år   | Styr- och reglerutrustning                                                               | 20 år |
| Parkettgolv/trägolv (byte)                                                                        | 40 år   |                                                                                          |       |
| Parkettgolv/trägolv (slipning)                                                                    | 15 år   |                                                                                          |       |
| Laminatgolv                                                                                       | 20 år   |                                                                                          |       |
| Klinkergolv                                                                                       | Ej byte |                                                                                          |       |
| Plastmatta på golv (ej våtrum)                                                                    | 15 år   |                                                                                          |       |
| Köksluckor, bänkskivor, köksinredning                                                             | 30 år   |                                                                                          |       |
| Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök                                                    | 40 år   |                                                                                          |       |