



2019-10-11

Stefan Norr
Hjortängsvägen 50
132 44 Saltsjö-Boo

Hjortängsvägen 50

Nedan listade åtgärder har utförts efter beställning av ägaren:

- Lagt ålderbeständig plast 0,2 mm i hela grunden för att motverka markfukt
- Monterat ståndplåt mot husvägg ovan entrétak
- Monterat ståndplåt mot gavelvägg ovan entrétak
- Bytt vindskivor på vänstra gaveln av huset
- Monterat nytt fönsterbleck invid köksfönster
- Lagat köksfönster – nu öppningsbart
- Monterat glidskydd för stege till taket
- Bytt spruckna takpannor till nya
- Monterat fast skorstenshuv/krönplåt
- Skruvat fast offerbräda på vänstra gaveln av huset
- Monterat frånluftsventilation på vinden med sug från badrum på ovanvåning
- Monterat skvallerskydd under kyl/frys
- Monterat tröskelbläck till altandörr
- Lagat centraldammsugare
- Åtgärdat färgsläpp på grunden
- Rätat upp handledare i trapp
- Bytt spotlights

Byggsmart Hällby AB
Org nummer: 556647-0240
Björksgatan 2
632 21 Eskilstuna
070-322 27 98