

INFORMATION
2022-12-07
DNR: 2015-802

Hansson, Nils Ingvar Bertil
Sjöalt 384
31298 Våxtorp

Sjöalt 1:23 – Bekräftelse på utförd avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning:	Sjöalt 1:23
Fastighetens adress:	Sjöalt 384
Sökande:	Hansson, Nils Ingvar Bertil
Entreprenör:	Jonas Anderssons Grävtjänst, Florshult 1078, 28692 Örkelljunga, Sverige

Utförandeintyget är rapporterat av entreprenören och inkomna handlingar visar att avloppsanläggningen är utformad enligt följande:

Utförandedatum	2016-05-20
Anläggningen är dimensionerad för:	5 pe (personer)
Slamavskiljarens modell/ Våtvolum/ Volym:	FANN SA 400 CE med fosforfällningsenheten EkoTreat 4 m ³
Typ av avloppsanläggning:	FANN Biobädd 5ce Byte av flockningsmedel ska ske regelbundet enligt tillverkarens instruktioner Dolt utsläppspunkt till ett dike
Övrigt/anmärkning:	

Upplysning

Granskningen är gjord ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Entreprenören ansvarar för avloppsanläggningens utformning och funktion.

Om du upptäcker fel i utförandeintyg eller bekräftelsen, kontakta miljöenheten inom 2 veckor, sedan avslutas ärendet.

Miljöenheten har även fått in bilder på anläggningen, kontakta oss om du vill ha kopior.

Slamtömning

Slamtömning ska ske minst en gång varje år.

Vid frågor om slamtömning eller för att beställa tömning, kontakta medborgarservice för mer information på tele: 0430-150 00

Med vänlig hälsning,

Martin Söderberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0430-15072
martin.soderberg@laholm.se

Kopia till

- Kommunens avfallsenhet
- Jonas Anderssons Grävtjänst, Florshult 1078, 28692 Örkelljunga, Sverige

Skötselråd för enskilt avlopp

För att undvika problem och öka livslängden på ditt avlopp är det bra att kontrollera de olika delarna regelbundet. Det finns många olika sorters avlopp, här kommer råd gällande några av de vanligaste.

Undvik att hälla skadliga ämnen i avloppet, eller ämnen som kan sätta igen rören, till exempel:

- Lösningsmedel
- Färgrester
- Bakteriedödande medel, till exempel Triclosan
- Bindor
- Bomullspinnar
- Kondomer
- Cigarettfimpar

Slamavskiljare

Se till att brunnarna är lätta att komma åt och att locket inte är för tungt. Kontrollera vattennivå och slammängder ett par gånger om året. Vattennivån ska vara i nederkant av utloppsröret. Det största mängden slam ska finnas i den första kammaren, sedan mindre i den andra och minst i den tredje.

För att minska risken för slamflykt rekommenderar vi att fylla upp slamavskiljaren med rent vatten efter tömning!

Fördelningsbrunn

Kontrollera fördelningsbrunnen ett par gånger om året. Vattennivån ska stå i nederkant av spridarrören, och det ska inte finnas något slam. Om slam kommer ut i fördelningsbrunnen kan det sätta igen spridarrören och minska livslängden på infiltrationen. Skulle det vara slam i fördelningsbrunnen kan du beställa tömning av den i samband med att slamavskiljaren töms.

Övrigt

- Pumpbrunn – kontrollera pump och larm
- Sluten tank – kontrollera larm
- Minireningsverk – följ tillverkarens rekommendationer och skötselråd, vi rekommenderar professionell service en gång per år.