



Ingela Nilsson
Norra Allégatan 32 B
722 19 VÄSTERÅS

Slutbesiktningsprotokoll – enskild avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning och adress: Gäddeholm 2:29, Gäddeholm 8, VÄSTERÅS

Datum: 2003-06-30

Närvarande: Maria Lundin, MHF.
Anders Johansson, entreprenör

Underlag: Tillstånd att inrätta avloppsanläggning,
§ 233, 2003.

Anläggning

WC- och bdt-avlopp från ett hushåll till slamavskiljare med våtvolum 2 m³, vidare till en tät indränmarkbädd på 8 m.

Att åtgärda

1. Utloppsledning ska dras till lämplig recipient (dike eller liknande).
2. Anläggningen ska läggas igen till frostfrihet.
3. Markytan ovan anläggningen sak utformas på ett sätt som minimerar ett insläpp av regnvatten.

Bedömning

Anläggningen godkännes för användning, under förutsättning att ovanstående påpekanden åtgärdas.

Upplysningar

Besiktningen omfattar inte funktionen eller övriga förhållanden som entreprenören ansvarar för.

Fastighetsägaren bör själv kontakta Renhållningsverkets entreprenör Sita på telefon 021-13 61 90 angående uppgifter för slamtömning.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Svante Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till Renhållningsverket



Paragrafnr: 233

Ingela Nilsson
Norra Allégatan 32 B
722 19 Västerås

*fel adress, man har valt från andra
via efterundersökning
Bor nu permanent i
Gäddeholm*

§ 233

Tillstånd att inrätta avloppsanordning

Fastighetsbeteckning och adress Gäddeholm 2:29, Gäddeholm 8, Adelsbo, 725 97
Västerås

Typ av anläggning 3-kammarbrunn och tät markbädd

Beslut

Med stöd av 9 kap 7 § Miljöbalken och 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, beviljar miljö- och hälsoskyddsnämnden sökanden tillstånd att anordna avloppsanläggning för wc- och bdt-vatten, enligt ovan.

Villkor

1. Anläggningen får inte tas i bruk förrän den slutbesiktigats och godkänts av nämnden.
2. Bädde ska ha en yta på minst 20 m².
3. Markbädden ska förutom grusmaterialet bestå av minst 80 cm markbäddssand.
4. Bädde och utloppsledning ska utföras täta. Botten och sidor på bädde ska täckas av tät och åldersbeständigt material.
5. Spridarledningarnas sammanlagda längd ska vara minst 20 m. Varje ledning får dock vara max 15 m. Avståndet mellan ledningarna ska vara minst en meter.
6. Avloppsledning ska dras fram till lämplig recipient (dike, eller liknande) och utloppet ska placeras minst 50 meter från närmaste vattentäkt.
7. Slamavskiljaren ska tömmas genom kommunens försorg minst en gång per år.
8. Anläggningen ska anordnas och skötas i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna råd (87:6) om små avloppsanläggningar.



VÄSTERÅS STAD

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Sari

Ansökan/Anmälan om

INRÄTTANDE av AVLOPPSANORDNING enligt
9 kap 7 § Miljöbalken och 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1	☒ Ansökan om tillstånd att inrätta avlopps- anordning med vattentoilet ansluten	☐ Anmälan om inrättande av avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten
---	--	---

2 Sökande

Namn	Ingela Nilsson		Fastighetsbeteckning där avloppet ska utföras	Gäddholm 2:29
Utdelningsadress	Norra Allég 32 B		Församling	Irsta församling
Postnr och ortsnamn	722 19 Västerås		Fastighetens adress	Gäddholm 8, Adelsbo
Telefon bostad	Telefon arbete	Postnr och ortsnamn		
021-744949	0589-81916	725 97 Västerås		

073-7186825 073-5670955 mjl !

3 Hus

Typ	Antal hushåll som ska anslutas	1	st
☒ Permanentbostad ☐ Nybyggnad			
☐ Fritidsbostad ☐ Ombyggnad	Antal byggnader som ska anslutas		
☐ Annan byggnad, ange vad.....			

4 Gemensamhetsanläggning

Gemensam reningsanläggning utförs tillsammans med fastigheten/erna

Gemensamma komponenter är

☐ Slamavskiljare ☐ Markbädd ☐ Infiltrationsbädd ☐ Reningsverk

5 Typ av förbehandling/omhändertagande

☐ Sluten tank	Fabrikat	Modell	Volym	m ³
☒ Trekammarbrunn	Fabrikat	Modell	Volym	m ³
☐ Tvåkammarbrunn	Fabrikat	Modell	Volym	m ³

6 Typ av efterbehandling

☐ Normal infiltration	Bäddens area	m ²	☐ Markbädd	Bäddens area	m ²
☐ Förstärkt infiltration	Bäddens area	m ²	☐ Minireningsverk	Antal personekvivalenter	
☐ Upplyft infiltration	Bäddens area	m ²	☐ Annat, redogörelse nedan		

Var god vänd

12 Grannintyg

Härmed intygar jag att jag har tagit del av denna avloppsansökan med bifogad ritning.

Datum 020921		Namnteckning Per Jansson	
Namnförtydligande Per Jansson		Namnförtydligande	
Adress Tömtebodavägen 9		Adress	
Postnummer och ort 725 97 Västerås		Postnummer och ort	
Fastighetsbeteckning	Telefon 021-186344	Fastighetsbeteckning	Telefon
☒ Jag har inget att erinra ☐ Jag har följande erinringar: Vid längre yttrande bifoga bilaga		☐ Jag har inget att erinra ☐ Jag har följande erinringar: Vid längre yttrande bifoga bilaga	

Datum		Namnteckning	
Namnförtydligande		Namnförtydligande	
Adress		Adress	
Postnummer och ort		Postnummer och ort	
Fastighetsbeteckning	Telefon	Fastighetsbeteckning	Telefon
☐ Jag har inget att erinra ☐ Jag har följande erinringar: Vid längre yttrande bifoga bilaga		☐ Jag har inget att erinra ☐ Jag har följande erinringar: Vid längre yttrande bifoga bilaga	

Datum		Namnteckning	
Namnförtydligande		Namnförtydligande	
Adress		Adress	
Postnummer och ort		Postnummer och ort	
Fastighetsbeteckning	Telefon	Fastighetsbeteckning	Telefon
☐ Jag har inget att erinra ☐ Jag har följande erinringar: Vid längre yttrande bifoga bilaga		☐ Jag har inget att erinra ☐ Jag har följande erinringar: Vid längre yttrande bifoga bilaga	

Nuvarande ägare

Nuvarande ägare är Maria Segelström Söderström.


Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information. Var vänlig respektera säljarnas önskemål om att boka tid med oss för visning.

Ansvarig mäklare är Marie Karlsson, telefon 021 - 41 02 75, e-post: marie.vasteras@svenskfast.se

FASTIGHETS RÄTTSLIG BESKRIVNING,
aktbil. BE 1

TEKNISK BESKRIVNING,
aktbil. BE 2

Lotten Ad = R.N:r GÄDDEHOLM 2:29.



Sari Välimaa

Från: Sari Välimaa
Skickat: den 10 oktober 2002 15:41
Till: 'ingela.nilsson@aerotechtelub.se'
Ämne: Avlopp

Hej!

Det är ju inte morgon precis, men det är ju rätt dag iallafall!

Har hittat Adelsbo på en jordartskarta. Om jag avläser kartan rätt visar den att det är mycket gnejs i dagen kring huset (egentligen att huset ligger på berg) samt att det är sandig morän åt dasset och den lilla skogsplätten med tallarna till. Åkern nedanför jordkällaren tycks vara lera.

Det känns som kartan visar på mer berg idagen än vad jag fick känslan av, men med berg i dagen har jag för mig att man menar berg som ligger typ från en meter under markytan och uppåt. Definitionen är jag inte hundra säker på, men det skulle kunna förklara varför jordartskartan ser ut som den gör. I praktiken kan ju berget sätta lite käppar i hjulet för byggnationen av bädden, men om inte annat går kan man kanske fixa det hela med en pumpbrunn och en förstärkt uppbyggd bädd.

Frågan som dock återstår om marken visar sig lämplig är hur långt skyddsavstånd som behövs till grannens vattentäkt. För att kunna bedömma detta skulle det ha varit bra om naturen hade kunnat skvallra om vilket håll grundvattnet går. Det är nog egentligen lite för kort skyddsavstånd mot grannen om grundvattnet går åt det hållet, dock lite beroende på grundvattenytans lutning. Om anläggningen istället kunde anläggas ned mot åkern försvinner dessa frågetecken.

För att summera det hela tror jag alltså mer på en placering vid jordkällaren än vid dasset (pga alla frågetecken), ev kan det då behöva byggas en markbädd istället för en infiltration.

Återkom gärna med ytterligare frågor per mail eller per telefon. Nästa vecka är jag på semester.

Hälsningar
Sari Välimaa

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
721 87 Västerås
Tel. 021-39 11 50
Fax. 021-39 01 31
sari.valimaa@vasteras.se