



Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Larmvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum

2019-07-01

Diarienummer

6731-667263-1

Utfärdare

Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund
Larmvägen 1
461 38 TROLLHÄTTAN
0520-485934

Adressat

TÖRNQVIST ANDERS
VÅRHAGAVÄGEN 32
46198 TROLLHÄTTAN

Fastighet

Fastighetsbeteckning BAGGERYR 5:20	Ägare TÖRNQVIST ANDERS VÅRHAGAVÄGEN 32 46198 TROLLHÄTTAN	Brukare/Innehavare TÖRNQVIST ANDERS VÅRHAGAVÄGEN 32 46198 TROLLHÄTTAN
Fastighetsadress VÅRHAGAVÄGEN 32		
Kontrolldatum 2019-07-01		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell Keddy 210	Våning Bottenvåning	Utrymme vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2017-07-04

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.20	Bristfälligt monterad takstege. Takstege/markstege är ej säkrad på taket, sitter ej fast.	1

Brandskyddskontrollant

Fredrik Alexandersson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.